

Oleyna pracovní desky /Oleyna pracovní desky

Pre odolné povrchové úpravy a odolné
povrchy

Popis produktu

Oblasť použitia	Na impregnáciu neošetrených a naolejovaných kuchynských pracovných dosiek a intenzívne používaných povrchov nábytku.
Vlastnosti produktu	<ul style="list-style-type: none">■ Bezpečnosť potravín■ Odpudzuje vodu a nečistoty■ Vysoko odolný voči škvrnám
Veľkosť balenia	0.25 l / 0.75 l

Spracovanie

Sпособ aplikácie	<p>Nanášajte štetcom alebo handričkou.</p> <p>Natieranie: Na nanášanie štetcom používajte štetce na lazúru s prírodnými štetinami.</p> <p>Látka: Použite čistú bavlnenú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.</p>
Náterový systém	<p>Olej na pracovnú dosku naneste rovnomerne a neriedený pomocou štetca, handričky, špongie alebo valčeka a približne po 15-20 minútach odstráňte prebytočný olej čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a olej vmasírujte. Prípadne môžete použiť aj bielu olejovú podložku.</p> <p>Zvyčajne stačí jedna aplikácia. Ak však povrch dreva nie je nasiaknutý, je možné tento postup zopakovať aj nasledujúci deň po zaschnutí.</p> <p>Prípravte správne podklad - viď kapitola "Podklady a ich príprava".</p>
Pracovná teplota	<p>Najmenej +16 °C pre objekt a teplota okolia počas aplikácie a schnutia.</p> <p>Nespracováajte pri teplote nad +25 °C.</p>

Inštrukcie pre spracovanie	<ul style="list-style-type: none">■ Upozornenie: Výrobok schne oxidáciou. Pri látkach, ktoré boli namočené do oxidačných sušiacich produktov, hrozí riziko samovznietenia. Namočené utierky rozložte, aby vyschli. Skladujte v uzavretých kovových nádobách alebo pod vodou.■ Pred použitím dobre pretrepte alebo premiešajte.■ Na susediacich plochách používajte len materiál z jednej výroby (šarže).■ Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle.■ Počas práce a sušenia v interiéri zabezpečte dostatočné vetranie.■ Výrobok sa suší oxidáciou a na sušenie potrebuje dostatok kyslíka vo vzduchu. V stojatom vzduchu pracujte s ventilátorom.■ Záverečné brúsenie by sa malo vykonávať zrnitosťou P180 až max. P240.
Spotreba	Spotreba sa môže líšiť v závislosti od nasiakavosti podkladu a spôsobu aplikácie. Presnú spotrebu odporúčame overiť aplikácií skúšobnej plochy.
Riedenie	Produkt je pripravený na použitie. Používajte neriedený.
Doba schnutia	Pri +20 °C a 65 % rel. vzdušnej vlhkosti: sa môže naniesť nový náter po približne 12 - 16 hodinách. Úplne vyschnuté približne po 7 – 10 dňoch. Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa tieto časy menia.
Čistenie nástrojov	Ľhneď po použití očistite vodou, prípadne s prídavkom saponátu.
Všeobecné informácie	<ul style="list-style-type: none">■ Je potrebné dodržiavať technické listy výrobkov uvedených v tomto návode.■ V prípade plôch, ktoré sú vystavené zvýšenému namáhaniu, je potrebné počítat s kratšími intervalmi renovácie.■ Vyhňte sa mechanickému namáhaniu povrchov a striekajúcej vode počas sušenia.■ Vzhľadom na množstvo možných podkladov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné v niektorých prípadoch pred aplikáciou vytvoriť skúšobnú plochu.■ Drevo je prírodná surovina. Dokonca aj rovnaké druhy dreva sa môžu výrazne líšiť, napr. v dôsledku svojho pôvodu, nasiakavosti a základnej farby, takže transparentné alebo zasklievacie náterové systémy môžu mať rôzny farebný efekt. Konečná farba závisí od prirodzenej farby dreva.■ Pri dreve z listnatých stromov z makropórmí, napr. dub, musíte počítat so skrátenými intervalmi renovácie.■ Na dosiahnutie dlhej životnosti náteru by sa mal náter minimálne raz ročne skontrolovať na eventuálne poškodenie. Poškodenie musí byť profesionálne odstránené.■ Pigmentované oleje na drevo poskytujú špeciálnu ochranu pred UV žiarením, a tým pred predčasným zošednutím dreva.

Substráty a ich predbežná úprava

Podklad	Podklad musí byť zbavený nečistôt a látok spôsobujúcich odlupovanie, musí byť čistý, suchý, nosný a musí spĺňať všeobecne uznávané technické pravidlá. Je potrebné dodržiavať aktuálne technické listy BFS, ako aj VOB, časť C, a normu DIN 18363 „Maliarske a lakovacie práce“.
Nápoveda	Drevené povrchy brúste v smere vlákien. Ostré hrany dreva je potrebné zaobliť. Zostatková vlhkosť dreva nesmie prekročiť 15 % u dielcov s presnými rozmermi a 18 % u dielcov s obmedzenými rozmermi alebo bez presných rozmerov.

Informácie o výrobku

Zloženie podľa VdL	Zmes z tungového oleja, standolového oleja z ľanového semena a kolofónia, lakového ľanového oleja, leucofylitu, standolového oleja zo sóje, oxidu zinočnatého, bentonitu a plnidiel bez obsahu kobaltu a jeho polymérov
GISCODE	Ö10
Úložisko	Vždy v suchu, Chade, ale bez mrazu. Nádoby udržiajte vždy tesne uzavreté.
Likvidácia odpadu	V súlade s miestnymi úradnými predpismi. Vysušené zvyšky výrobku možno likvidovať spolu s domovým odpadom Kód odpadu AVV: 080112
Ďalšie bezpečnostné pokyny	Držte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami alebo kožou, okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Počas používania prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. Pri brúsení použite prachový filter P2.

Karta s technickými údajmi

Oleyna pracovní desky /

Oleyna pracovné dosky



Tento technický list bol vytvorený na základe súčasného stavu techniky a skúseností našich aplikačných technológií. Vzhľadom k rôznym možným podkladom a objektovým podmienkam nezbavuje informácie v tomto technickom liste užívateľa povinnosti vyplývajúce zo všeobecných pravidiel aplikácie, tj. nezávisle skontrolovať vhodnosť a použiteľnosť materiálu (napríklad skúšobnou aplikáciou, atď.) pred zamýšľaným použitím. Pre aplikácie, ktoré nie sú jasne uvedené v tejto písomnej informácii, nemôžeme prijať zodpovednosť. Pred aplikáciou kontaktujte naše oddelenie pre aplikácie. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydaní nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce verzie.



HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstrasse 11

76879 Bornheim / Nemecko

Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG

Schellenrain 9

6210 Sursee / Švajčiarsko

Tel. +41 41929 6262

7015653002