



TOP UP

11" SAFETY GLOVES

[illegible]

POUŽÍVÁNÍ: používejte jako ochranu proti mechanickým rizikům a nečistotám, nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a žíravinám

 - piktogram normy EN 388, hodnoty ochrany EN 388- ochrana proti oděru 3, řezu 1, trhání 2, propichu 2

 - piktogram informace

CE - značka shody CE
SKLADOVÁNÍ: skladujte v suchých a dobře větráných prostorech, nedoporučuje se skladovat pod intenzivním slunečním zářením
ČISTĚNÍ: nečistoty odstraňuje kartáčem, rukavice nelze chemicky čistit
UPOZORNĚNÍ: rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí záchytení do pohyblivých částí strojů
IDENTIFIKACE VÝROBCE: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní ulice, 750 02, Přerov, Czech republic

GBI Storage of gloves: Storage gloves in a dry place within the range of 0° + 30° C without direct solar radiation; Application: Gloves are intended for protection of hands against mechanical hazard; Clear away dirt with a brush and store the gloves in a room temperature. You cannot wash or dry-clean the gloves; 3122 Rates of protection according to EN 388, Abrasive resistance: 3, Cut resistance: 1, Resistance against further ripping: 2, Perforation resistance: 2;  Photograph informatic, 2586811, Tržni list, 750 02, Prerov I – Mesto, Czech republic - identification of producer,  mark of conformity,  photograph mechanical risks. Warning: the gloves can not be used in environment where there is risk of glove being caught by moving part of a machine. Description: Five-finger nitrile gloves, gloves with a textured surface, split leather with a lining of nitrile, nitrile gloves, Malaysia; Don't expose the gloves to heat of radiation, organic solvents and their fumes, lubricants, grease, mineral oils, caustics and water. Certificate card was issued by a notified subject - VIPOTEST S. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svoboda 1069/4, 958 01 Partizánske Slovensko

POUŽÍVANIE: používajte ako ochranu proti mechanickým rizikám a nečistotám, nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpúšťadlám a ich parám, mazivám, tukom, minerálnym olejom a žeravinám

 - piktogram normy EN 388, hodnoty ochrany EN 388- ochrana proti oderu 3, rezu 1, trhanie 2, prepichnutiu 2

 - piktogram informácie

SKLADOVANIE: skladujte v suchých a dobre vetraných priestoroch, neodporúča sa skladovať pod intenzívnym slnečným žiarením

ČISTENIE: nečistoty odstraňujte kefou, rukavice nemožno chemicky čistiť

UPOZORNENIE: rukavice sa nesmú používať tam, kde hrozí záchytenie do pohyblivých častí strojov

IDENTIFIKOVATEĽ VÝROBCA: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní ulice, 750 02, Přerov, Czech republic

[illegible]