


Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok od spoločnosti ACCENTE International GmbH!

Ak váš výrobok napriek očakávaniam po vybalení vykazuje poškodenie alebo poruchu, často sa to dá rýchlo a jednoducho opraviť pomocou náhradných dielov.

Na nižšie uvedenom nákrese si pozrite, ktoré diely sú k dispozícii ako náhradné diely, a v prípade potreby sa s týmito informáciami obráťte priamo na predajňu.



Čl. č.	Č. na nákrese	Označenie náhradného ventilu
105505	1	Keramický oddeľovač
105506	2	Sada keramických bočných plátov (2 ks)
105507	3	Sada keramických zadných plátov (2 ks)
105508	4	Sada keramických spodných plátov (2 ks)
105509	5	Popolník vrátane držiaka
105530	6	Krbové sklo (bez tesnenia)
103389	Bez	Tesnenie krbového skla vrátane lepiaceho materiálu
105531	7	Rám dverí sivý
104054	8	Rukoväť dverí vrátane upevňovacích skrutiek
105533	9	Popolník
105545	10	Horná polica zakrivená oceľová sivá
S-FGC-350-AT-INSIDE	11	Škrtenie spalín (obsah turbulátora)
S-FGC-350-AT-GREY	12	Škrtenie spalín (vonkajšie potrubie turbulátora)
105537	Bez	Regulátor primárneho, sekundárneho vzduchu (1 ks)
105538	Bez	Kľučka pre regulátor vzduchu
S-SP-UNI	Bez	Pružina dverí
103782	Bez	Tesnenie dverí
12049	Bez	Lak v spreji na krby sivý

Dúfame, že sa vám váš nový sporák ACCENTE bude páčiť!

Váš tím zo spoločnosti
ACCENTE International GmbH