

Makita – rýchly na obsluhu SDS sekáča (dláta) v sekacom / vrtacom kladive

1) Skontroluj typ SDS

- Uisti sa, že sekáč pasuje na tvoje kladivo:
 - **SDS-Plus** (menšie kladivá)
 - **SDS-Max** (väčšie/búracie kladivá)
- SDS-Plus a SDS-Max **nie sú zameniteľné**.

2) Bezpečnosť pred montážou

- Vypni stroj a **odpoj zo siete / vyber batériu**.
- Nasad' **okuliare** a ideálne aj **rukavice** a **slúchadlá**.

3) Nasadenie SDS sekáča (dláta)

- **Vyčisti stopku** sekáča (od prachu a špiny).
- Daj **tenkú vrstvu SDS maziva** na stopku (stačí jemne).
- **Zasuň sekáč do upínania** a mierne ním pootoč, kým **necvakne/zapadne**.
- Skontroluj istenie: **potiahni sekáč späť** – má držať, ale môže mať malú vôľu (to je normálne).

4) Nastavenie režimu na Makite

- Otoč volič režimu na:
 - **Sekanie (príklep bez otáčania)** – ikona kladiva
- Ak má tvoj model možnosť natočenia dláta:
 - nastav polohu **nastavenie uhla dláta (Vario/Angle)**,
 - **natoč dláto** do smeru práce,
 - potom prepnúť späť na **sekanie**.

5) Správna technika sekania

- Drž kladivo **pevne oboma rukami**.
- Kladivo nech pracuje príklepom – **netlač extrémnou silou** (len primerane, aby „neodskakovalo“).
- Sekaj radšej **po kúskoch**:
 - pri omietke/obklade začni na hrane,
 - pri betóne murive si najprv „načrtnúť“ líniu a potom odsekať.

- Dávaj pozor na **káble a rozvody** v stene/podlahe.

6) Počas práce – praktické tipy

- Keď cítiš, že ide stroj „do dymu“ alebo je extrémne horúci: **pauza 1–2 min.**
- Pri dlhom sekaní priebežne skontroluj, či je sekáč stále dobre zaistený.
- Ak sekáč „nejde“ alebo sa zasekáva, zmeň uhol a pracuj po menších vrstvách.

7) Vybratie sekáča

- Vypni stroj a **odpoj/ vyber batériu.**
- Sekáč môže byť horúci – chyt' ho rukavicou alebo nech chvíľu vychladne.
- Potiahni **uvolňovaciu objímku upínania** a sekáč vytiahni.
- Stopku utrieť a ľahko namastiť pred odložením (pomáha proti korózii).

8) Najčastejšie chyby

- Sekanie v režime „vrtanie s príklepom“ (otáčanie) → zbytočné trápenie a horšie výsledky.
- Príliš veľký tlak → stroj sa len dusí, ide pomalšie.
- Bez maziva na SDS stopke → rýchlejšie opotrebenie a horšie vyberanie.