


Bezpečnostné štítky



- 1) POZOR! Pred začatím práce na brúske čítajte návod na používanie!**
(štítok je umiestnený na prednej časti motora)
- 2) POZOR! Pri práci používajte ochranné pomôcky zraku!**
(štítok je umiestnený na prednej časti motora)
- 3) UPOZORNENIE! Kotúč sa musí otáčať smerom udávaným na tomto štítku!**
(štítky sú umiestnený na krytoch kotúčov)
- 4) POZOR! Pri zloženom kryte – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
(štítok je umiestnený na spodnom kryte brúsky a pri vypínači)