

Před použitím přípravků důkladně protřepejte (alespoň 30 sekund). Mazivo aplikujte na prachu a nečistot zbavený povrch z krátké vzdálenosti. Nechte zaběhnout, aby mazivo vytvořilo rovnoměrný tenký film. V případě potřeby postup opakujte.

Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C.

Před použitím přípravků dôkladne pretrepte (najmenej 30 sekúnd). Naneste mazivo na prachu a nečistôt zbavený povrch z krátkej vzdialenosti. Nechajte zabehnúť, aby mazivo vytvorilo rovnomerný tenký film. V prípade potreby postup opakujte.

Skladovateľnosť: pri +5 °C až +25 °C.