

Na stroji sú umiestnené informačné štítky a štítky upozorňujúce na rôzne nebezpečenstvá.



1



2



5



6



7



3



4

- 1 - **VAROVANIE!** Pri zloženom kryte - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
štítok je umiestnený na kryte svorkovnice
- 2 - **VAROVANIE!** Pri zloženom kryte – nebezpečenstvo úrazu mechanickej povahy!
štítok je umiestnený v blízkosti vretena
- 3 - **Čítajte návod na používanie!**
štítok je umiestnený na kryte vŕtačky
- 4 - **POZOR! Nemeňte prevody počas chodu stroja!**
štítok je umiestnený na kryte vŕtačky
- 5 - **POZOR! Pri práci na stroji používajte ochranné pomôcky zraku!**
štítok je umiestnený na kryte vŕtačky
- 6 - **POZOR! Nepracujte na stroji v rukaviciach!**
štítok je umiestnený na kryte vŕtačky
- 7 - **POZOR! Nebezpečenstvo úrazu horných končatín!**
štítok je umiestnený na kryte vŕtačky