

Technický prospekt



HORNBACH Lodný lak hodvábný lesk

- ✓ vysoko oteruvzdorný, odolný voči poveternostným podmienkam a odpudzujúci vodu
- ✓ interiér a exteriér
- ✓ odolný voči slanej i sladkej vode

Vlastnosti

Vysoko kvalitný jednokomponentný číry lak bez zápachu, na báze rozpúšťadiel, na vonkajšie i vnútorné použitie.

Upozornenie: Samotný bezfarebný lodný lak neposkytuje vo vonkajšom prostredí dostatočnú ochranu proti UV-žiareniu.

- s prídavkom polyuretánu, extrémne trvanlivý a stabilný
- vynikajúca odolnosť voči mechanickému poškodeniu a poškriabaniu, stabilný lesk
- vysoká odolnosť voči vode a znečisteniu
- konečný náter je bez dolepu, t.z., že natreté plochy sa po zaschnutí nezlepujú
- bez arómatov

Účel použitia

Ideálny na jachty, lode a člny, na plochách nad čiarou ponoru – práve vďaka jeho vynikajúcej odolnosti voči poveternostným podmienkam a extrémnej vodoodolnosti. Môže sa použiť aj na konzerváciu drevených schodísk, okien, dverí a dreveného nábytku, regálov, stolov ap.

Vhodný do interiéru i exteriéru.

Nehodí sa na natieranie vnútorných plôch nábytku.

Farebný odtieň

Bezfarebný

Stupeň lesku

Hodvábný lesk

Obsiahnuté látky

Polyuretánová alkydová živica, lakový benzín bez obsahu arómatov, pomocné látky.

Odolnosť voči svetlu

Dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Veľmi dobrá

Riediaci prostriedok

Používať neriedený.

Výdatnosť

1 liter stačí na cca 12 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte.

Doba schnutia

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie.

Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľný po cca 12 hodinách. Zaschnutý a pripravený na chôdzu po cca 24 hodinách. Plná zaťažiteľnosť po cca 1 týždni. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť. V dobe schnutia sa vyvarujte prievanu. U niektorého druhu tropického dreva môže prísť k spomaleniu schnutia, kvôli látkam, ktoré toto drevo obsahuje. Urobte skúšobný náter.

Náradie

Lakovací štetec, odolný voči riedidlám, lakový alebo penový valček.

Čistenie náradia

Okamžite po použití náradie umyte príslušným riedidlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp mastnoty či oleja a nosný. Vlhkosť dreva by nemala presahovať 10 %.

Pred použitím dobre premiešajte. **Renovačný náter:** Staršie a odlupujúce sa nátery, jednotlivé vrstvy vosku a iných ochranných prostriedkov dokonale odstráňte (mechanicky alebo chemicky). Predchádzajúce, dobre súdržné nátery zbrúste do matna. Na náter určené plochy zbavte prachu, nezriedený lodný lak naneste vo 2 až 3 vrstvách.

Nový náter vo vonkajšom prostredí: Nové drevené povrchy najprv zbrúste dohladka, pričom na podlahové materiály použite brúsky, následne ich zbavte prachu. Drevo na ochranu pred zahŕňaním, plesňami a modraním ošetrite impregnačným základom na drevo v exteriéri Hornbach. Neriedený lodný lak napokon nanášajte aspoň v 3 vrstvách.

Nový náter vo vnútornom prostredí: Nové drevené povrchy najprv zbrúste dohladka, pričom na podlahové materiály použite brúsky, následne ich zbavte prachu. Hladké drevené povrchy na zdrsnenie opracujte brúsnym papierom (so zrnitosťou 180). 1. náter lodným lakom môžete nariediť až 10 % univerzálneho riedidla. 2. náter nechajte 24 hodín zaschnúť, potom povrch opracujte jemným brúsnym papierom (so zrnitosťou 240), následne ho dôkladne zbavte prachu (napríklad pomocou vysávača). Posledný, 3. náter nanášajte neriedeným lakom.

Tip: Hrany preglejok a latoviek natrite niekoľkonásobnou vrstvou laku, aby ste tak vytvorili ochrannú vrstvu proti vlhkosti.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! P403 + P233 Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú.

Bezpečnostné pokyny

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu.

Hraničná EU hodnota pre tento produkt (kat. A/i): 500 g/l. Tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC /prch. org. zlúč./

Likvidácia

P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.