

AKRYLÁTOVÁ HLĚBKOVÁ PENETRÁCIA

transparentná / bez obsahu konzervačných látok



pre pieskovité, porézne a savé podklady

Popis výrobku

VÝHODY VÝROBKU

- s hlbokým účinkom
- v exteriéri a interiéri
- spevňujúce
- bez obsahu konzervačných látok
- s kontrolou náteru krz oranžové zafarbenie
- ideálny pre sadrokartón

ÚČEL POUŽITIA

Základný náter na spevnenie a vyrovnanie savých povrchov v interiéri aj exteriéri. Vhodná na všetky obvyklé interiérové o vonkajšie omietky, betón, murivo, nasiakavé sadrokartónové dosky a na pevne prilnavé a stabilné disperzné nátery. Špeciálne pre jemne pórovité, piesočnaté, porézne, staré, mierne kriedové, silne alebo nerovnomerne savé povrchy. Má vyrovnávací účinok na savosť povrchu. Zlepšuje príľnavosť následných náterov. Je možné pretierať všetkými vodou riediteľnými farbami na steny a stropy, fasádnymi farbami, omietkami atď.

VLASTNOSTI

- intenzívny hľbkový účinok
- dobré spevnenie
- priedušná
- nízky obsah škodlivín
- bez zápachu
- jednoduché spracovanie

ARTIKL

artikl	farebný odtieň	veľkosť nádoby / predajná jednotka
522725	transparentná, bez obsahu konzervačných látok	1L
522736	transparentná, bez obsahu konzervačných látok	5L
520365	transparentná, bez obsahu konzervačných látok	10L

ZÁKLADNÝ MATERIÁL

Syntetická disperzia

Príprava podkladu

NÁVOD NA PRÍPRAVU

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, nosný a absorpčný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Glejové farby, zvyšky lepidla alebo kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zrieť. Povrchy dôkladne očistite a zbavte od prachu. Pri brúsení používajte respirátor! Počas spracovania chráňte podklady pred postriekaním.

TIPY A TRIKY NA VYSKÚŠANIE PODKLADU

Test na kriedovanie - otierací test: Utrite povrch dlaňou. Znatelný oter a púšťanie farby na dlani naznačujú kriedovanie.

Zátťažová skúška pevnosti podkladu - pomocou lepiacej pásky: Pritlačte prúžok maskovacej pásky na povrch a hneď ju strhnite. Zvyšky na lepiacej páske označujú nenosný povrch.

Skúška nasiakavosti podkladu - test zmáčaním: Navlhčite povrch. To možno vykonať vlhkou špongiou alebo rozprašovacou fľašou. Voda, ktorá odteká alebo odkvapkáva, naznačuje normálny až slabo savý povrch. Silno savé povrchy rýchlo absorbujú vodu a stmavnú.

Testovanie zliatych vrstiev - mokrý a vizuálny test: Zliate vrstvy možno nájsť na betónových a sadrových povrchoch. Zliate vrstvy možno rozoznať podľa povrchového lesku a majú nižšiu nasiakavosť pokiaľ sú navlhčené vodou.

Je nutné dodržiavať technické pokyny k produktom uvedeným v tomto liste.

Vzhľadom k veľkému počtu možných povrchov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné urobiť testovaciu vzorku.

Spracovanie

RIEDIDLO

Pripravený na použitie. Aplikujte neriedený.

NÁRADIE

- kefa
- valček
- striekacia pištoľ

APLIKÁCIA POMOCOU AIRLESS

Riedenie: 0 %

Úhol streku: 50°

Tlak pre striekanie: 110 bar

Tryska: 0,009"

Poznámka: Viz pokyny výrobcu.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Pred použitím dobre pretrepte. Nanášajte neriedený hojne a rovnomerne. Silne nasiakavé povrchy penetrujte 2 x spôsobom mokrý na mokrý (aplikujte 2 vrstvy bez schnutia medzi nimi). Nespracováajte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Základný náter nesmie tvoriť lesklú vrstvu. V tomto prípade by bol podklad príliš prepenetrovaný, takže následné vrchné nátery by nemali žiadnu príľnavosť.

SCHNUTIE

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % pretierateľná po 3–4 hodinách. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota môžu proces schnutia predĺžiť.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie po použití ihneď umyte vodou a mydlom.

SPOTREBA

1 L stačí na 6 m² pri jednom nátere podľa farebného odtieňa a podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.

Informácie o produkte

OBSIAHNUTÉ LÁTKY PODĽA VDL

Akrylátové kopolymérové spojivo, vodné sklo draselné, voda, aditíva, organické a anorganické pigmenty.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE VOC/ SMERNICA 2004/42/EG

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/h od roku 2010).

SERVISNÉ ČÍSLO PRE ALERGIKOV

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY/ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303+P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2.
Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov.

SKLADOVANIE

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

LIKVIDÁCIA

Na recykláciu odovzdávajte iba bez zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Údaje uvedené v tomto technickom listu sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Z dôvodu výskytu rozličných podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas spracovávania produktu, by mali používatelia aj cez naše technické údaje vykonávať vlastné testy. Nezodpovedáme za chyby plynúce z techniky aplikácie ani za ich následky. Publikáciou tohto technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce vydania platnosť.