

Materiálový list a doporučené zásady SKLADOVANIA a MANIPULÁCIE

2/2

6. Množtevné tolerancie

5000 - 99 999 ks

+ - 10 % do 1000 kg

+ - 10 %

100 000 ks

+ - 10 % nad 1000 kg

+ - 10 %

Pri konfekcií sa udáva šírka x výška, pričom uvedená šírka je rozmer pred zvarením. Po zvarení sa zvarovaný rozmer zmenší o cca 5-7 mm

7. Poznamky / ine doporučená:

- nevystavovať vode a nadmernému vlhku
- zamedzovať vzniku elektrostatického náboja a vytvoreniu kondenzátu na povrchu PE fólie
- zamedziť nadmernému stohovaniu paliet a pri záložkovaných foliách NESTOHOVAŤ!!!!
- originálne balenie ponechať až do doby spracovania, v prípade poškodenia obnoviť balenie
- identifikačné znaky ponechať až do doby spracovania
- PE fólie a výrobky je nutné chrániť pred UV žiarením a priamym slnečným žiarením
- PE fólie a výrobky nesmú byť skladované v blízkosti topných telies, žiarivcov,....
- nevystavovať poveternostným vplyvom
- nevystavovať prašnému prostrediu a neskladovať v prašnom prostredí
- Keďže polyetylén je horľavý materiál, pri skladovaní sa musia dodržiavať všetky predpisy platné pre skladovacie priestory pre horľavé materiály.
Ak je PE skladovaný v podmienkach vysokej vlhkosti a meniacej sa teploty, môže dôjsť ku kondenzácii atmosférickej vlhkosti vo vnútri obalu. Počas skladovania by nemal byť polyetylén vystavený vplyvu UV žiarenia. Výrobca neberie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym skladovaním.

8. Používané základné skratky

PH - polohadica H - hadica HZ - hadica so záložkou F - plochá (monofolia, film)

RZ- recyklačný znak GP - grunne punkt PK - panáčik koš

Zpracovanie PE fólie doporučujeme do 3 mesiacou od dátumu výroby. Pri fóliach s prídavkom špeciálnych činidiel (klzné, UV, antistaticke, farbiva, antibloku,...) alebo PE fólie jonizované určené na potlač je nutné tieto PE fólie spracovať do doby 3 mesiacou!!!

Doporučil: Jana Pastýrová

Dňa: 11.6.2026

Podpis:

HARMEN s.r.o.

Strojárska 4463, 069 01 Snina

IČO: 47 396 881 DIČ: 2020848035

IČ DPH: SK7020000185 [2]