

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.2k-pro.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

2K PRO

2K Bezfarebný lak lesklý 400 ml

Art. Nr. 351802



Údaje o výrobku

Popis / účel použitia

Univerzálné použiteľný 2 zložkový bezfarebný lak s veľmi vysokou odolnosťou proti chemikáliám, benzínu a poveternostným vplyvom pre vysokú kvalitu a dlhodobé konzervovanie krycej vrstvy. Na podklady a objekty lakovania všetkých druhov. Ideálne na dekoratívne lakovanie, ako aj na opravy a prelakovanie interiérov a exteriérov.

Vlastnosti

- Vysoko kvalitné dvojzložkové nanášanie
- Najvyššia odolnosť proti oderu a poškriabaniu
- Veľmi hladký priebeh a trvalý vysoký lesk
- Dlhodobé konzervovanie krycej vrstvy bez farebných odchýlok
- Vhodný aj na väčšie plochy

Materiálová základňa

Dvojzložkový polyuretánový systém pozostávajúci zo živice a tužidla

Farebný odtieň

bezfarebný

Stupeň lesku

Lesklá

Jednotky lesku 90+ / -5 v uhle merania 20°

Hodnota VOC (EÚ)

673 g/l

Podklad


Lakovacie systémy riediteľné rozpúšťadlami a vodou (dbajte na údaje výrobcu o možnosti prelakovateľnosti), podľa pokynov výrobcu vysušené staré nátery (vyčistené a brúsené)

Všetky bežné dreveniny (vyčistiť a brúsiť). Na dosiahnutie optimálneho výsledku môže byť potrebné medzibrúsenie.

Poškodené miesto musí byť zbavené mastnoty a prachu.


Spracovanie

Ochranné opatrenia




Používajte osobné ochranné prostriedky.
(Ochranná dýchacia maska/rukavice/ochranné okuliare)
Bližšie pokyny nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Zatrepanie



Pred spustením dôkladne zatrepať 2 minúty - počíta sa od počuteľného nárazu miešacích guľčiek.

Nasadenie spúšťača




Odstrániť biele tlačidlo z viečka. Dózu otočiť o 180° a tlačidlo nasadiť na kolík v spodnej časti dózy.

Spustenie



Plechovku s vrchnákom postaviť nadol na pevný podklad.
Dlaňou stlačiť biele spúšťacie tlačidlo až na doraz.

Zatrepanie




Dózu po spustení znovu dôkladne zatrepať 2 minúty - počíta sa od počuteľného nárazu miešacích guľčiek. Po zatrepaní nechať dózu v kľude 15 minút.

Rozprašovacia poistka




Odstráňte rozprašovaciu poistku tým, že najprv vyberiete rozprašovaciu hlavu. Vložte skrutkovač medzi jazýček a poistný krúžok. Poistku jemne nadvihnúť pohybom nadol.


Pokusný rozstrek-kontrola farebného odtieňa




Po potrepaní dózy pokusný rozstrek, - kontrola kompatibility s príslušným podkladom a odtieňom farby.

Vzdialenosť striekania


15 cm - 25 cm

Spôsob aplikácie


cca 1 - 2 nástreky
(hrúbka vrstvy suchého filmu 40 µm)

Doby sušenia


Medzičas sušenia (Čakacia doba medzi jednotlivými nanášacími vrstvami): cca 10 - 15 min

Podmienky spracovania

Optimálne spracovanie pri 18 °C - 25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 40 - 50%.

Spotreba-výdatnosť


cca 0,5 - 0,75 m² pri dvoch nástrekoch

Schnutie

Schnutie pre suchý prach: cca 20 min
Pevne na dotyk: 2 hodiny
leštiteľné: cez noc

Doby schnutia závisia od teploty a hrúbky vrstvy nanesenia.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na vyššie uvedené podmienky spracovania. Stupeň suchosti bol stanovený podľa DIN 53150.


Doba spracovania

Po aktivácii cca 24 hodín pri izbovej teplote 20 °C. Čas spracovania závisí od teploty okolia. Vyššie teploty vedú ku kratším, spracovania.

Po uplynutí doby spracovania už nie je zaručená bezchybná kvalita vrstvy, pretože v dóze od aktivácii prebieha chemická reakcia.

Výrobok sa nesmie viac používať po uplynutí doby spracovania.

Koniec práce



Po ukončení procesu lakovania otočte dózu a vyprázdnite ventil.


Doplňujúce upozornenia

Dôležité upozornenia



Nevystavať dózu mechanickému namáhaniu.

Stálosť pri uskladnení



36 mesiacov (nie pri spustení)

Údaj o použiteľnosti sa vzťahujú na nepoužitú dózu pri správnom skladovaní pri teplote medzi 15 - 25 °C a relatívnou vlhkosťou vzduchu neprekračujúcou 60%. Dóza sa musí skladovať a prepravovať vo zvislej polohe, suchá a chránená pred chemickými a mechanickými vplyvmi. Musia sa dodržiavať bezpečnostné pokyny na dóze, ako aj všetky zákonné ustanovenia o mieste skladovania.

Likvidácia



Úplne prázdne sprejové dózy sa musia zlikvidovať ako zberná surovina. Dózy s vytvrdeným materiálom sa musia zlikvidovať ako zvláštny odpad.

Vysvetlivka

Označenie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Obsahy tohto technického listu boli vytvorené s veľkou starostlivosťou a zodpovedajú súčasnému stavu našich vedomostí. Slúžia používateľovi ako informácie súvisiace s používaním a nepredstavujú žiadnu záruku konkrétnych vlastností. Údaje nie sú záväzné a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich správnosť, presnosť a úplnosť. Počas spracovania nezbavujú používateľa, aby na vlastnú zodpovednosť skontroloval, či sú naše výrobky vhodné na zamýšľané použitie. Je potrebné dodržiavať výstražné upozornenia na štítkoch výrobku. Naše značky a patenty sú chránené autorským právom. Všetky práva vyhradené. Vyhradujeme si právo kedykoľvek aktualizovať, meniť a dopĺňať obsahy informácií bez predchádzajúceho upozornenia.