

POPIS:
RENE: svářecí ochranné rukavice z červené hovězí štipekny
s bavňenou podšívku, dostupné ve velikosti 10,5"
RENE: zvarovací ochranné rukavice z červené hovězí štipekny
s bavňenou podšívku, dostupné ve velikosti 10,5"

EN 12477 typ A 285681



ARDON®

RENE

10,5" | SAFETY GLOVES



Výrobce: 285681 - číslo zápisu ochranné známky ARDON PRODUCTION na Úřadu průmyslového vlastnictví - identifikace výrobce

/CZ/ Použití:

Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro svařování. Ochranné vlastnosti se vztahují na celou rukavici. Nepoužívejte ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. Pokud jsou rukavice určeny pro svařování elektrickým obloukem, neposkytují ochranu proti úrazu elektrickým proudem způsobenému vadným zařízením nebo prací pod napětím. Pokud jsou rukavice mokré, špinavé nebo nasáklé potem, je elektrický odpor snížen a riziko se může zvýšit.

Vlastnosti a označení:

Úchopová schopnost třída 4, [1] pictogram informace, 285681, Tržní ulice, 750 02, Prerov I - Mesto , Czech republic - identifikace výrobce, CE značka pictogram shody, [2] pictogram mechanická rizika, [3] pictogram EN 407. 3233 Stupně ochrany dle EN 388: Odolnost proti oděru: 3, Odolnost proti řezu: 2, Odolnost proti dalšímu trhání: 3, Odolnost proti propíchnutí: 3. 313X4X Stupeň ochrany dle EN 407: Odolnost proti hoření: 3, Odolnost proti kontaktnímu teplotě: 1, Odolnost proti konvenčnímu teplotě: 3, Odolnost proti sálavému teplotě: X, Odolnost proti malým rozstříkům: 4, Odolnost proti velkým rozstříkům: X

Návod na údržbu ochranných rukavic:

Rukavice nevystavujte sálavému teplotě, organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům, žiravinám a vodě. Nečistoty odstraňujte kartáčem a rukavice skladujte při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit. Skladování rukavic: Rukavice skladujte v suchém prostředí v rozmezí teplot 0° + 30°C bez přímého slunečního záření. Certifikát byl vydán notifikovanou osobou č. 1023.

Výrobce: 285681 - číslo zápisu ochranné známky ARDON PRODUCTION na Úřadu průmyslového vlastnictví - identifikace výrobce

/SK/ Používanie:

Rukavice sú určené k ochrane rúk proti mechanickým rizikám a pre zvarčácké práce. Ochranné vlastnosti sa vzťahujú na celú rukavicu. Nepoužívajte stvrdlé alebo inak poškodené rukavice. Ak sú rukavice určené pre zvarčácké práce elektrickým oblúkom, neposkytujú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom spôsobeným pokazeným zariadením alebo pracou pod napätím. Ak sú rukavice mokré, špinavé alebo nasiaknuté potom, je elektrický odpor znížený a riziko sa môže zvýšiť.

Vlastnosti a značenie:

Úchopová schopnosť trieda 4, [1] značka informácie, 285681, Tržní ulice, 750 02, Prerov I - Mesto , Czech republic - identifikácia výrobcu, CE značka zhody, [2] značka mechanické rizika, [3] značka EN 407. 3233 Stupeň ochrany podľa EN 388: Odolnosť voči oděru: 3, Odolnosť voči prerezaniu: 2, Odolnosť voči roztrhnutiu: 3, Odolnosť voči prepichnutiu: 3. 313X4X Stupeň ochrany podľa EN 407: Odolnosť voči horeniu: 3, Odolnosť voči kontaktnému teplotě: 1, Odolnosť voči konvenčnému teplotě: 3, Odolnosť voči sálavému teplotě: X, Odolnosť voči malému rozstříku: 4, Odolnosť voči veľkomu rozstříku: X

Návod na údržbu ochranných rukavic:

Rukavice nesmú byť vystavené sálavému teplotě, organickým rozpúšťadlám a ich výparov, tukom, minerálnym olejom, žieravinám a vode. Nečistoty odstránime jemným kartáčom. Skladovať pri izbovej teplote. Pranie ani chemické čistenie nie je možné. Skladovanie: Rukavice skladovať v suchom prostredí, teplotné rozmedzie 0°+ 30° C, bez priameho slnečného žiarenia. Certifikáciu vyhotovila notifikovaná osoba č. 1023.