



umývateľná – ľahké zašpinenie je možné odstrániť vlhkou špongiou



vysoko umývateľná – znečistenie (okrem olejov, tukov a pod.) je možné odstrániť slabým roztokom mydla a špongiou



odolná proti oderu – vo vode rozpustné nečistoty je možné odstrániť slabým roztokom mydla, saponátom a špongiou alebo mäkkou kefkou



dobrá stálofarebnosť na svetle



priame zosadenie vzoru – rovnaké vzory sa lepia v rovnakej výške vedľa seba



prevrátené lepenie – každý druhý pás prevrátiť o 180° (= položiť hore nohami)



odstraniteľná bez zvyšku – tapetu je možné pri renovácii za sucha stiahnuť, a nezanechá zvyšky



duplexová razená tapeta – vysoko hodnotná tapeta s razeným vzorom z dvoch na seba kaširovaných papírových vrstiev (razenie zostane pri tapetovaní zachované)



odstraniteľná vrchná vrstva – vrchnú vrstvu tapety je možno za sucha stiahnuť, spodná zostane na stene ako makulatura



duplexová razená tapeta – vysoko hodnotná tapeta s razeným vzorom z dvoch na seba kaširovaných papierových vrstiev (razenie zostane pri tapetovaní zachované)



presadenie vzoru – vzor na ďalšom páse vždy o polovičku presunúť



znižená zápalnosť

Návod na spracovanie tapiet:

Pred spracovaním: Na etikete tapety je uvedené číslo šarže (napr. 7A). Na jednu stenu lepte prosím len tapety s rovnakým číslom šarže, aby sa nevyskytli farebné odchylky. Pokiaľ je za týmto číslom uvedená značka ↑↓, lepí sa každý nasledujúci pás v opačnom smere ako predchádzajúci. Dodržujte uvedenú dĺžku vzoru, tzv. raport! Pokiaľ nie je dĺžka vzoru uvedená, ale u raportu je poznámka „ansatzfrei“, lepí sa tapeta bez zosadzovania (napojovania) vzoru.

Správny podklad: Musí byť čistý, suchý, pevný, rovný a ľahko savý. Staré tapety a nedržiacie nátery je nutné odstrániť, nerovnosti vyrovnáť. U tapiet s označením Vlies dbajte na jednofarevný, pokiaľ možno svetlý podklad, plochy s rozným odtieňom by mohli presvitať.

Lepidlo: Používajte prosím značkové lepidlo a dodržujte návod na jeho použitie! Vždy podľa podkladu primiešajte 10 až 15% disperzného lepidla. Doporučujeme lepidlo Metylan od firmy Henkel.

Nanášanie lepidla: Pásky tapiet vyrolujte vždy v rovnakom smere a odstrihnite. Naneste lepidlo dostatočne a rovnomerne, tiež na hrany tapety. Obidva konce pásu voľne preložte a pruh ľahko, bez zlomenia zviňte. Nechajte 5-10 minút mäknúť. Dbajte na rovnakú dobu mäčenia všetkých pásov.

Lepenie: Tapetovacou kefkou alebo gumovým valčekom vytlačte bubliny a pritlačte pás na stenu. Pásky lepte tesne vedľa seba, tak aby sa hrany tapety cez seba neprelepili. Spoje sa môžu prípadne ešte opatrne pritlačiť valčekom na spoje. Pri lepení problematických plôch (napr. okenných výklenkov alebo rohov) sa doporučuje dvojité rez, prípadne ešte dodatočne naniesť disperzné lepidlo. Prípadné škrvy od lepidla odstráňte ihneď a jemne čistou vodou. Pozor na mechanické poškodenie (oder). Počas vysychania udržiavajte konštantnú priestorovú teplotu.

Kontrola: Po spracovaní troch pásov zkontrolujte prosím prípadné nedostatky kvality. Pre veľké množstvo vzorov je predlohou príroda, so svojimi nepravidelnosťami a tieňmi. Tieto efekty dávajú tapetám osobitosť a nie sú predmetom reklamácií. Výrobca v žiadnom prípade nepreberá náklady na spracovanie viac ako troch pásov. Etikety a vzorky tapiet prosím uschovajte. Prajeme Vám veľa zdraru a radosti z Vašich nových tapiet!

Poznámka: Tapety s označením „Vlies“ alebo „Stabilit“ je možné lepíť za sucha, tzn., že lepidlo sa nanese na stenu, na ktorú sa priloží suchá tapeta a pritlačí.

Dodáva: AS ROVI s.r.o.
Poděbradovo nám. 45
CZ-539 01 Hlinsko



PP/PE