

Štítky upozorňujúce na nebezpečenstvo:

- 1) Pozor! Pred začatím práce na stroji si prečítajte návod na používanie!
- 2) Pozor! Pri práci na stroji používajte ochranné pomôcky zraku!
- 3) Pozor! Pri práci na stroji používajte ochranné pomôcky sluchu!
- 4) Pozor! Na stroji je zakázané pracovať v rukaviciach!
- 5) Pozor! Nebezpečenstvo úrazu horných končatín.



Štítky s piktogramami sú umiestnené na bočnom kryte stroja!

1



2



3




4



5



6



- 6) Pozor! Pri zloženom kryte - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! (štítok je umiestnený na svorkovnici motora a pri vypínači).