



1



2



3



4



6

- 1) **Pozor! Pred začatím práce na frézke si prečítajte návod na používanie!**
(štítko je umiestnené pri vypínači)
- 2) **Pozor! Pri práci na stroji používajte ochranné pomôcky zraku!**
(štítko je umiestnené pri vypínači)
- 3) **Pozor! Nepracujte na stroji v rukaviciach!**
(štítko je umiestnené na prednej časti motora)
- 4) **Pozor! Štítko upozorňuje na nebezpečenstvo zranení, ktoré hrozia v blízkosti vretena (nástroja).**
(štítko je umiestnené na kryte frézky)
- 5) **Upozornenie! Vreteno sa musí otáčať smerom udávaným týmto štítkom!**
(štítky sú umiestnené na krytoch zariadenia)
- 6) **Pozor! Pri zložení kryte - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom !**
(štítko je umiestnené na spodnom kryte brúsky a pri vypínači)