



1



2



3



4



5



6



7



8

- 1 - **VAROVANIE!** Pri zloženom kryte - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
štítok je umiestnený na kryte svorkovnice
- 2 - **VAROVANIE!** Pri zloženom kryte - nebezpečenstvo úrazu mechanickej povahy!
štítok je umiestnený na zadnom kryte stroja
- 3 - **POZOR!** Čítajte návod na používanie!
štítok je umiestnený v blízkosti páky radenia
- 4 - **POZOR!** Nemeňte prevody za chodu stroja!
štítok je umiestnený v blízkosti páky radenia
- 5 - **Pred začatím práce na sústruhu čítate návod na používanie!**
štítok je umiestnený na vretenníku sústruhu
- 6 - **Pri práci na stroji používajte ochranné pomôcky zraku!**
štítok je umiestnený na vretenníku sústruhu
- 7 - **Pozor!** Nebezpečenstvo úrazu horných končatín!
štítok je umiestnený na vretenníku sústruhu
- 8 - **Nepracujte na stroji v rukaviciach!**
štítok je umiestnený na vretenníku sústruhu
-