

PU LAK NA PODLAHY

hodvábne lesklý / bezfarebný



pre trvaloodolné a krásne podlahové plochy

Popis výrobku

VÝHODY VÝROBKU

- zvyšuje trvanlivosť a odolnosť proti poškrabaniu
- odpudzuje vodu a špinu
- vhodný pre nasledujúce podlahy: betón, omietka, cementovláknité dosky, poter, vyrovnávacie hmoty a drevo
- PU: nesmierna odolnosť proti vrypu, pretože je zosilnený polyuretánom
- vodou riediteľný
- v exteriéri a interiéri
- odolný voči nárazom a zošliapaniu

ÚČEL POUŽITIA

Jednozložkový číry lak na báze vody, vysoko odolný proti oderu, nárazom a tvale pochôdzny. Vhodný k ochranným náterom alebo k uzatvoreniu FARBY NA PODLAHY A CEMENT HORNBAACH. Ideálny pre všetky povrchy z betónu, omietky, vláknocementové dosky a poter, nevhodný na styk s pneumatikami. V exteriéri: zastrešené i do voľného priestoru zasahujúce podlahové plochy na vonkajšej strane budov, balkóny atď. V interiéri: pivnice, dielne, technické a hobby miestnosti, umývárne atď. Vhodný aj na lakovanie parkiet, drevených podláh, drevených schodísk v interiéri. Upozornenie: nie je vhodný na podlahy garáží a plochy so stojatou vodou popr. s trvalým zaťažením vlhkosťou. Chráni povrch podlahy a robí ho ešte tvrdším a odolnejším. Vďaka pridanému polyuretánu je extrémne trvanlivý a stabilný. Pre trvalokrásne, vysoko vode a nečistotám odolné, bezchybné a ľahkoudržiavateľné podlahové plochy s vysokou stabilitou lesku.

DOSTUPNOSŤ ARTIKLOM

artikl	farebný odtieň	veľkosť nádoby / predajná jednotka
6102433	bezfarebný, hodvábne lesklý	750ML
6102434	bezfarebný, hodvábne lesklý	2.5L

ZÁKLADNÝ MATERIÁL

Polyuretán-akrylátová disperzia

Príprava podkladu

NÁVOD NA PRÍPRAVU

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, pevný nosný a chránený proti vzliňajúcej vlhkosti. Musí byť zaistený dostatočný odtok vody. Nové minerálne podklady nechajte minimálne 4 týždne zrieť. Olupujúce sa a nesúdržné staré nátery, separačné prostriedky a oddebnovacie oleje musia byť bezo zvyšku odstránené. Neporušené staré nátery prebrúste a očistite, používajte ochranné pomôcky napr. respirátor. Veľmi hladké povrchy sa musia za účelom dobrého príľnutia novej vrstvy zdrsníť. Povrchy dôkladne očistite a zbavte od prachu. Pri brúsení používajte respirátor!

TIPY A TRIKY NA VYSKÚŠANIE PODKLADU

Test na kriedovanie - oterací test: Utrite povrch dlaňou. Znamiteľný oter a púšťanie farby na dlani naznačujú kriedovanie.

Záťažová skúška pevnosti podkladu - pomocou lepiacej pásky: Pritlačte prúžok maskovacej pásky na povrch a hneď ju strhnite. Zvyšky na lepiacej páske označujú nenosný povrch.

Skúška nasiakavosti podkladu - test zmáčaním: Navlhčite povrch. To možno vykonať vlhkou špongiou alebo rozprašovacou fľašou. Voda, ktorá odtieká alebo odkvapkáva, naznačuje normálny až slabo savý povrch. Silno savé povrchy rýchlo absorbujú vodu a stmavnú.

Testovanie zliatych vrstiev - mokrý a vizuálny test: Zliate vrstvy možno nájsť na betónových a sadrových povrchoch. Zliate vrstvy možno rozoznať podľa povrchového lesku a majú nižšiu nasiakavosť pokiaľ sú navlhčené vodou.

Je nutné dodržiavať technické pokyny k produktom uvedeným v tomto liste.

Vzhľadom k veľkému počtu možných povrchov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné urobiť testovaciu vzorku.

Spracovanie

TIPY PRE KRAJŠÍ NÁTER

Uistite sa, že je podklad starostlivo pripravený.

Oblepte všetko, čo chcete ochrániť pred postriekaním farbou.

Počas prestávok v práci majte maliarske náradie vo farbe alebo pevne zabalené do fólie, aby farba nezaschla.

RIEDIDLO

Voda

NÁRADIE

štetec, lakovací valček.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Kritické, silne savé povrchy natrite AKRYLÁTOVOU HĽBKOVOU PENETRÁCIOU HORNBACH. Podlahovú plochu natrite podľa pokynov výrobcu FARBOU NA CEMENT A PODLAHY HORNBACH a nechajte dobre preschnúť minimálne 12 hodín. Pred použitím dobre premiešajte. Aplikujte 2 nátery v rovnomernej, súvislej vrstve. Vyhnite sa príliš hrubým vrstvám. Nespracovávajte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Pri aplikácii z viacerých nádob dbajte vždy na rovnaké výrobné číslo materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo napojeniam. Pri použití na podlahy s podlahovým vykurovaním vás žiadame, aby ste

vopred kontaktovali naše oddelenie aplikačnej techniky e-mailom: Anwendungstechnik@schulz-farben.de. Pre dokonalý loftový vzhľad možno PU-LAK NA PODLAHY HORNBAACH aplikovať priamo na cementový poter.

SCHNUTIE

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % pretierateľná po cca 6 hodinách. Zaschnutý a pochôdzny po cca 24 hodinách. Plná zaťažiteľnosť po cca 7 dňoch. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota môžu proces schnutia predĺžiť. V dobe schnutia sa vyvarujte prievanu.

TECHNICKÉ RÁMCOVÉ PODMIENKY

Pre dokonalý loftový vzhľad možno PU-PODLAHOVÝ LAK HORNBAACH aplikovať priamo na cementový poter. Pred nanesením náteru obrúste cementový poter kotúčovou brúskou najprv strednou a potom jemnou zrnitosťou a povrch zbavte prachu, aby sa predišlo vzniku sintrových vrstiev.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie po použití ihneď umyte vodou a mydlom.

SPOTREBA

1 L stačí na 10 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.

Informácie o produkte

OBSIAHNUTÉ LÁTKY PODĽA VDL

Čistý akrylát, polyuretán, silikát, voda, aditíva, glykol, konzervačné prostriedky : Benzisothiazolinony, chloroizotiazol.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE VOC/ SMERNICA 2004/42/EG

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 140 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 140 g/l (kategória A/í od roku 2010).

SERVISNÉ ČÍSLO PRE ALERGIKOV

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY/ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).

Môže vyvolať alergickú reakciu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

SKLADOVANIE

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

LIKVIDÁCIA

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu.

Údaje uvedené v tomto technickom listu sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Z dôvodu výskytu rozličných podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas spracovávania produktu, by mali používatelia aj cez naše technické údaje vykonávať vlastné testy. Nezodpovedáme za chyby plynúce z techniky aplikácie ani za ich následky. Publikáciou tohto technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce vydania platnosť.