

Technický list výrobku

Hliníková páska

Číslo výrobku: 57 22 61 5 – 48 mm x 25 m

Balenie

- balené jednotlivo v strečovej fólii
- dutinka s potlačou ROXOLID
- 8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/ S/CZ/SK/R



Špecifikácia

Lepiaca hliníková páska potiahnutá polyetylénom.

Nosič:	hliník
Farba:	strieborná
Hrúbka:	0,07 mm
Pevnosť v ťahu:	30 N/ 25 mm
Pružnosť:	5 %
Lepidlo:	akrylát
Prilnavosť ku kovu:	9 N/25 mm
Aplikačná teplota:	od 0 do +40 °C
Teplotná odolnosť:	od -20 do +110 °C
UV-stabilita:	áno
Skladovateľnosť:	6 mesiacov (od 12 do 25 °C)

Použitie

Špeciálna hliníková páska na lepenie izolácií v interiéri aj exteriéri, opravy karosérií, potrubí a klampiarskych prvkov. Vysoká teplotná odolnosť, odolnosť voči mechanickej záťaži a starnutiu. Odoláva vode, výparom, kyselinám aj zásadám.

Odporúčania:

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásku vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky a jej použitia. Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 27.11.2015

Technický list výrobku

Ciret

Hliníková páska

Číslo výrobku

57 22 61 5 – 48 mm x 25 m

Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii

dutinka s potiskem Roxolid

8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/ S/CZ/SK/R



Specifikace

Lepicí hliníková páska potažená polyetylenem.

Nosič:	hliník
Barva:	stříbrná
Tloušťka:	0,07mm
Pevnost v tahu:	30N/ 25mm
Elasticitá:	5%
Lepidlo:	akrylát
Přilnavost ke kovu:	9N/ 25mm
Aplikační teplota:	od 0 do +40 °C
Teplotní odolnost:	od -20 do +110 °C
UV-odolnost:	ano
Skladovatelnost:	6 měsíců (od 12 do 25 °C)

Použití

Speciální hliníková páska na lepení izolací v interiéru i exteriéru, opravy karoserií, potrubí a klempířských prvků. Vysoká teplotní odolnost, odolnost proti mechanické zátěži a stárnutí. Odolává vodě, výparům, kyselinám i zásadám.

Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásy vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásy a jejího použití. Vhodnost pásy je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásy neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.

Wuppertal, 27.11.2015