

Technický prospekt



HORNBACH Olej Na Pracovné Dosky

- ✓ atest pre priamy styk s potravinami
- ✓ odpudzuje nečistoty a vodu
- ✓ vysoce odolný proti škvrnám

Vlastnosti

Prírodná priedušná impregnácia proti vlhkosti a škvrnám.

- interiér
- ošetrovanie + ochrana
- ošetruje a impregnuje
- priedušný
- prirodzený vzhľad dreva

Účel použitia

Ideálne na neošetrené a naolejované kuchynské pracovné dosky a silno namáhané nábytkové plochy.

Farebný odtieň

Bezfarebný

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

Lanový olej, zhustený olej na báze drevného oleja, olej z orechov, mikrovosk, oxid hlinitý, kaolín, oxid zinočnatý, aluminosilikáty, sikatívy.

GIS-kód

-

Označenie

VbF: A III

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Iba do interierov.

Riediaci prostriedok

Používať neriedený.

Výdatnosť

1 liter v závislosti od absorpčnej schopnosti povrchu dreva na cca 20 - 50 m² pri jednej vrstve náteru. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.

Doba schnutia

Suché a ďalej spracovateľné po 16 - 24 hod. Plná zaťažiteľnosť po 7 - 10 dňoch. Počas schnutia plochu šetríte, chráňte ju proti vlhkosti a zabezpečte optimálny prívod čerstvého vzduchu (krížové vetranie), aby ste zabránili vzniku zápachu. Ak vzduch stojí, použite ventilátor.

Náradie

Štetec, handrička, špongia, lakovací valček, pad. Nástroje čistíte okamžite po použití čističom na štetce alebo univerzálnym rozpúšťadlom.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Čistenie náradia

Nástroje čistite okamžite po použití čističom na štetce alebo univerzálnym rozpúšťadlom.

Metóda natierania

Pred použitím dôkladne premiešajte. Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, nemastný, bez prachu a nasiakavý. Vlhkosť dreva by nemala presahovať 15 %. Staré nátery a vosky, ktoré uzatvárajú póry, bez zvyšku odstráňte. Staré nátery neuzatvárajúce póry očistite. Aby bol konečný vzhľad povrchu kvalitný, zbrúste drevenú plochu dôkladne hrubým brúsnym papierom so zrnitosťou 240 v smere drevených vlákien; používajte respirátor. Olej na pracovné dosky nanášajte neriedený v rovnomerne tenkej vrstve štetcom, handrickou, špongiou alebo valčekom. Nechajte 20 minút penetrovat do dreva. Potom prebytočný olej dôkladne rozotrite, votrite alebo odstráňte pomocou špongie alebo bavlnenej handricky. Na ploche nesmie zostať stáť žiaden nevsiaknutý olej. Nechajte 16 - 24 hodín schnúť, potom naneste druhú tenkú vrstvu oleja na pracovné dosky tak, ako je popísané vyššie. Ak je povrch po 1. nátere na ohmat drsný, odporúčame zbrúsenie za vlhka pomocou jemného brúsneho papiera a trochu oleja na pracovné dosky. Silno nasiakavé plochy, ako je buk a korok, musia byť prípadne natreté olejom trikrát.

Dôležité upozornenia

Aplikujte len pri teplotách nad +16 °C a pri dobrom vetraní. Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Skladujte v chlade a suchu. Načaté balenia uchovávajte dobre uzavreté. Pri načatých baleniach sa môže vytvoriť povlak na povrchu. Povlak pred použitím odstráňte.

Nezabudnite: Tkanina nasiaknutá výrobkom sa môže sama vznietiť (v dôsledku obsahu ľanového oleja). Preto ju uschovávajte v dobre uzavretých ohňovzdorných plechových obaloch alebo ju pred odhodením nechajte rozloženú uschnúť na vzduchu (vonku).

Bezpečnostné pokyny

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu.

Doplňujúce informácie: Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 5 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 400 g/l (kategória e od roku 2010).

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Pracovné materiály nasiaknuté produktom, ako napr. handry, hubky, brúsne prášky atď. s nevysušeným olejom uchovávajte vzduchotesne v kovovej nádobe alebo vo vode a potom zlikvidujte, lebo inak hrozí na základe obsahu rastlinného oleja nebezpečenstvo samovznietenia. Produkt sám o sebe nie je samovznetlivý. Pri zasychaní zaistite dostatočné vetranie. Vďaka obsiahnutým prírodným surovinám môže vzniknúť typický zápach. Pri použití striekacích zariadení noste schválenú ochranu dýchacích ciest. Pri brúsení noste protiprachovú masku!

Odstranění

Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.